

Colisión por alcance camino Buin Maipo.



Buin 20 de abril de 2026.- Un accidente de tránsito por alcance se registró en el sector de Camino Buin Maipo, frente a Parcelas Loreto, a la altura del paradero 10, en la comuna de Buin.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho involucró dos colectivos y una micro de transporte de pasajeros de la empresa Buses Buin Maipo. Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para atender a los afectados y controlar la situación.

Entre las posibles causas del accidente, se indicó que el pavimento resbaladizo producto de la lluvia habría influido en el choque, dificultando la frenada y el control de los vehículos involucrados.

Los pasajeros del bus fueron evaluados por personal de salud en el lugar, sin que hasta el momento se haya informado oficialmente sobre la gravedad de las lesiones. En tanto, el tránsito se vio parcialmente interrumpido mientras se realizaban las labores de emergencia y despeje de la vía.

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar las

precauciones al conducir en condiciones climáticas adversas, reduciendo la velocidad y aumentando la distancia de seguridad entre vehículos.